CarOnSale

# Mercedes-Benz S 580 4Matic L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 150.239km | LEISTUNG<br>503 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>S 580 4Matic L [DE - Lim4 S 580 / Maybach S 580 EU6d, 4Matic lang AMG Line, 2021 - 2023] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>W1K2231761A087447 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>150.239km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>503 PS (370 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>3.982 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 12/2021 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>247g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>10.9l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (21 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm<br>Kerben, Kratzer | ⚠ 2 mm<br>Kerben, Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm<br>Kerben, Kratzer | ⚠ 2 mm<br>Kerben, Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 180 µm ⚠ | Beifahrertür | 190 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 190 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 175 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 160 µm | Türe hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 220 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 230 µm ⚠ |
| Motorhaube | 160 µm | Heckklappe | 160 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Reifen der VA Aussenkantenverschleiß/ern., Alle Felgen stark beschädigt / Erhöhte Lackwerte durch Sonderlack 4 Schicht**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mild-Hybrid 385 kW (Motor 4,0 Ltr. - 370 kW CGI)
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Servoschliessung für Türen
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Frontschürze
- Fußmatten AMG
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Memory-Paket
- Mittelkonsole Glasoptik, schwarz
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Smartphone integriert
- Zentral-Display (OLED)
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Easy-Entry Funktion
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Laderaum-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sound-System mit Soundpersonalisierung
- Seitenschweller mit Chromeinlage
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

## Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Aktive Motorhaube
- Chauffeur-Paket
- Digital Light
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Heckdeckel - Zusatzsicherung
- Innenausstattung: designo-manufaktur Klavierlack flowing lines
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Multimediasystem MBUX (Fond Tablet)
- Park-Paket Remote
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos im Fond)
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sonnenschutz-Paket
- Wärme-Komfort-Paket
- PRE-SAFE-System Impuls
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa
- 3D Fahrer Display
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
- Air-Balance-Paket
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Designgurtschlösser
- Executive-Sitze
- Gurtairbag (Beltbag) hinten
- Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung
- Innenhimmel designo Dinamica
- Klimaanlage im Fond
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Sitzklimatisierung im Fond
- Surround-System Burmester High-End
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Innenausstattung: Zierteile Exklusiv (erweiterter Umfang)
- Innenbeleuchtung hinten: Adaptive Innenraumleuchte
- Sitzheizung Plus vorn
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Airbag im Fond
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Exklusiv-Paket
- Gurtbringer im Fond
- Induktionsladeschale für Smartphone im Fond
- Kamerasystem 360 Grad
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Panorama-Schiebedach
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)
- Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack)
- Vorrüstung für Intelligent Park Pilot
- Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußmatten designo
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Sitzheizung Plus hinten
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale

SWR3
Patient Zero - Taylor...
Geräte


Kameraansichten
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!













01.12.2021
2222
AXP003801
M1
AA
WIK2231761A087447
X
Mercedes-Benz
R2S
I18RT1
CZAM055C
S 580 4MATIC
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
36AP
03982
255/35 R21 098Y XL
285/30 R21 100Y XL
weiß
03.06.2021
G9759824


DEKRA
nächste HU
12.2026
außer Betrieb
gesetzt am
30.09.2026
Landratsamt Konstanz
Amt für Straßenverkehr



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)




- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)