CarOnSale

Subaru Outback Platinum

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2023	105.341km	169 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Subaru	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Outback Platinum [DE - Kb5 2.5i EU6d, Platinum, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN JF1BT9LL3PG043341	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.341km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 169 PS (124 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 193g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Submarining-Airbag Beifahrer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe
- Außenspiegel mit Kamera, rechts
- Außenspiegel silber
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremskraftverstärker elektrisch
- Dachantenne
- Dachreling
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: EyeSight
- Fahrassistenz-System: Fahrer-Erkennung (Driver Monitoring System) erweitert
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrersitz mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontkamera
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-Center 11,6"-Display (Touchscreen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen verstellbar
- Kühlergrill Silberfarben
- Kühlerjalousie, Aktiv
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Komfort)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Motor 2,5 Ltr. - 124 kW
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte
- NFC Funksystem (Near Field Communication)
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektronisch
- Pedale Aluminium
- Radstand 2745 mm
- Regensensor
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit Reinigungsdüse

- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne mit Fernentriegelung umklappbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschanlage hinten
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- SI-Drive
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Stabilitäts-Programm X-Mode
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Handschuhfach
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Türverriegelung automatisch
- USB-Anschlüsse (2) hinten
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz vorn links
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audiosystem: Harman-Kardon
- 10 Lautsprecher
- USB-Anschluss (Typ C)
- USB-Anschluss
- Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Getränkehalter
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETITE GREY

★ Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SUBARU CORPORATION
e13*2018/858*00010
JF1BT9LL3PG043341
2200 kg
4200 kg
1-1260 kg
2-1260 kg
SUBARU EUROPE N.V./S.A. Leuvensesteenweg 555 B/8 1930 Zaventem Belgium
VIN JF1BT9LL3PG043341 Applied Model BT9CLEL
Trim Code J20 Color Code P8Y Option Code EC4G
Engine Type: FB25CEZHHF Transmission Type: TR580CHHBB


CarOnSale

11:54
VOLUME
TUNE

Suchen
VOLUME
TUNE

Meine Routen
AUTOM. A/C
21.0
21.0
EIN/AUS
A/C


















3.0A
2.4A






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Angefressen



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)