CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2025	41.641km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KCFZ7SP797557	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.641km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	1490 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	650 µm ⚠
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Pro
- Radstand 4325 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Start/Stop-Anlage Motor
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsleuchten
- Feststellbremse elektrisch
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Laderaum-Paket 2
- Laderaumleuchte LED
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Raucher-Paket
- Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Vorderachse verstärkt
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Holzfussboden im Laderaum
- Lenkrad (Leder)
- Schienensystem Lastenverankerung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Hold-Funktion
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







































21.03.2025
2222
SSJ00691
BE
WV3ZKCE25P7973557
MERCEDES-BENZ
906BB35
L2U51330BXX
RGZA73A33ECA
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Gu.bef. o. 3,5 t
van
7,49/2007*2023/443EA
EURO6-WLTP;EA/P/C/I,M,N1,N2
Diesel
1950
Selbstfahrermietfahrzeug


HK864270

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)