
CarOnSale

Toyota AYGO X

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	97.850km	72 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AYGO X	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDAGNAC300034746	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.850km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 90.607km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Andere Reifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	-
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung Metallic
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Design-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad Applikationen in Pianoschwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dach in Kontrastfarbe
- Mica-Lackierung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Multimedia Display (8,0 Zoll)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Nebelscheinwerfer
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz geteilt
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Zentralverriegelung


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















TOYOTA MOTOR CORPORATION
JTDAGNA
MODEL KGB70L-AHMEKW


CarOnSale

CarOnSale


A/C

Prüfen Sie die Umgebung



16.08.2022		7104		AAL000035		2	1	53/6000		158
M1		AB				3700-3700		1740-1740		
JTDAGNAC300034746		9				1525-1525		1025-1070		
TOYOTA						-	-	-		
AB7(JP)						109	1360	1360		
KGB70(H)						815	745	-		
KGB70L-AHMKKW(2A)						815	745	-		
-						75	3750	67		
TOYOTA AYGO X						-	-	4	-	
TOYOTA (J)						175/65R17 87H				
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						175/65R17 87H				
Schrägheckl1mousine						-				
715/2007+2018/1832AP						Braun		8		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I						e6*2018/858*00060*00				
Benzin						29.10.2021		K	GN235086	
0001		36AP		998		-				






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)