CarOnSale

# Jeep Grand Cherokee

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 250.676km | 241 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 4 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Jeep | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Grand Cherokee | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>1C4RJFBM9DC591876 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>250.676km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>02/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>241 PS (177 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>2.987 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 12/2012 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>220g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.3l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Offroadreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 195 µm | Beifahrertür | 205 µm |
| Kotflügel vorne links | 225 µm | Kotflügel vorne rechts | 210 µm |
| Türe hinten links | 180 µm | Türe hinten rechts | 195 µm |
| Seitenteil hinten links | 220 µm | Seitenteil hinten rechts | 210 µm |
| Motorhaube | 190 µm | Heckklappe | 215 µm |
| Dach | 175 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Batterie | Tiefenentladen“; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Quadra-Trac II (Allrad)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Dachreling verchromt
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Motor 3,0 Ltr. - 177 kW CRD KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2915 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Alpine Premium
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriff außen verchromt
- USB-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MINERAL GREY

## Sonderausstattung

- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Metallic-Lackierung
- Niveauregulierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















CHRYSLER GROUP LLC
1C4RJFBM9DC591876
02949 KG
06449 KG
01452 KG
01676 KG

CarOnSale




90.10
98.10
106.10
108.00
87.50
Band
TA
AF
AUTO
SYNC

Die Kamera ersetzt nicht Ihr Urteilsvermögen!







11.12.2012
1004
ADG00005
M1G
1C4RJFBM9DC591876
Jeep
WK
JLJCF
D5HD2A
Grand Cherokee
CHRYSLER (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*692/2008
EURO5;F;PI/CI;M,N1 I
Diesel
0002
35FG
2987
WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*
2
2
177/4000
202
4822-4822
1943-1943
1764-1781
2347-2430
176
218
2949
2949
1452
1678
1452
1678
77
3000
70
3500
750
5
265/60R18 110H
265/60R18 110H
Grau
1
e4*2007/46*0186*07
29.06.2012
GH603827



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)




- Motorhaube (Lackschaden, Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)




- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)




- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Diverse Schäden)