CarOnSale

Skoda Karoq Sportline 4x4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



09/2023	122.062km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Karoq Sportline 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Sportline 4x4, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLJ7NU5P5073456	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.062km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.060km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Riss/Bruch, Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funkschlüssel (3) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenausstattung: Luftausströmer Chrom
- Innenausstattung: Sportline
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Paket Plus
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Parkbremse elektronisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2630 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sport-Paket
- Sportline
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Winter-Paket
- Winter-Paket Plus
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Maxi-DOT Display
- Auto-Hold-Funktion
- Edelstahlpedale Sportdesign

- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilauswahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent (Offroad Assistent)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- Progressivlenkung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe heizbar

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Parken
- Infotainment-Paket Columbus
- Perleffekt-Lackierung
- Trittbretter seitlich
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Sportsitze
- Rückfahrkamera
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Laderaumboden variabel
- Steckdose 230V
- Phonebox
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBLJ7NU5P5073456

ŠKODA
CarOnSale



CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Riss/Bruch)



- Schweller links (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)