CarOnSale

Opel Grandland Ultimate Plug-in-Hybrid 4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	43.769km	200 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Ultimate Plug-in-Hybrid 4 [DE - SUV5 1.6 Turbo Hybrid 4 EU6d, Ultimate, (Facelift) 2021 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZ45GBXN6803232	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.769km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.537km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	60 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Charging-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach schwarz lackiert
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor VA 81 kW / HA 83 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 221 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW)
- Innenraum-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- Opel Connect
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sitzbelüftung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Tagfahrlicht LED
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- USB-Schnittstelle
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose 230V
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken

- Kamerasystem 360°
- Original Fahrzeug Farbe: VERTIGO BLAU
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Abbiegelicht

Sonderausstattung



- Design-Paket
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Fahrassistenz-System: Night Vision
- Sonderlackierung Kobalt-Blau Metallic
- Sitzheizung hinten
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (7,4 kW)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















0
Eco
Charge
Power
READY





W0VZ45GBXN6803232



CarOnSale



RES/+
SET/-
MEM


READY


MENU
AUTO
A/C

Hi
13:28
28.0


Hi
13:28
28.0
MENU
AUDIO
NAV
















Marke:	Opel
Modell:	Grandland 1.6 Turbo Hybrid 4 Ultimate
Karosseriebez.:	SUV/Geländewagen
Erstzulassung:	2022-02-17
KM-Stand:	43.900
Hubraum:	1598
Treibstoff:	Hybr. Benzin/E
KW:	147
PS:	199
Farbe:	Blau
Farbtyp:	Uni
Anzahl Vorbesitzer:	3
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden:	
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)