CarOnSale

Renault Megane II Grandtour Emotion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2004	267.705km	101 PS	Diesel	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane II Grandtour Emotion	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KMR20532202323	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 267.705km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2004	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibe heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRAU BOREAL
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrerseite
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Servolenkung
- Ausstattungs-Niveau E1 (siehe Typenschild B-Säule)
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 5-türig
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Sondermodell Emotion
- Dachreling
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fairway-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Motor 1,5 Ltr. - 74 kW dCi Diesel KAT (K9K-728)
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
































27.10.2004 3333 026 0069
01 0200
VF1KMR20532202323 7
M
MEGANE
RENAULT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EUR3 3
Diesel
0002 0444 1461
STUFE PM3 NACHGERÜSTET AM 25.03.090* ZU 18-20:H.BIS 15
05 V.ZU G:BIS 1465*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2800KG*WW.A
HK LT.EGTG/ABE*
2 1 74/4000 178
4500-4500 1777-1777
1467-1467 1310-1310
121 1815 1815
1015 1010 -
1015 1010 -
79 - 72
1300 650 5 -
195/65R15 91T
195/65R15 91T
Grau
e2*98/14*0272*18
12.07.2004 A E2834903


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): ?



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)