CarOnSale

Opel Mokka e Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	68.349km	136 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka e Elegance [DE - SUV5 e, Elegance, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUKZKXZMW042568	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.349km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 66.415km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
50,0 kWh	0,5 h	5,3 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Grau
- Dachspoiler
- Elektrofahrzeug
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Start
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Chrom
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer LED
- Opel Connect
- Parkpilotsystem hinten
- Radstand 2561 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: POWER ROT

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist
- Sitzheizung vorn
- Opel Connect
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























PSA Automobiles SA
e2*2007/46*0639
VXKUKZKXZMW042568
2015 KG
– KG
1– 990 KG
2– 1070 KG
UKZKXZ – 408000

CarOnSale

CarOnSale


RES/+
SET/–
MEM

SRC


AUTO

12V













Modell:	U (MOKKA-B ELECTRIC)
Karosseriebez.:	SUV/Geländewagen
Erstzulassung:	2021-07-30
KM-Stand:	68.500
Hubraum:	0
Treibstoff:	Elektro
KW:	100 – lt. Fzg Brief 57kw
PS:	135
Farbe:	Rot
Farbtyp:	Uni
Anzahl Vorbesitzer:	1
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden:	
Besondere Hinweise:	rep. Schaden, Nachlackierung Motorhaube

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)