CarOnSale

BMW 218 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2018	107.620km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 i Advantage [DE - Van5 218i EU6d-T, Advantage OPF, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Van
FIN WBA6S11090VF84863	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.620km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.301km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Fahrzeug oberhalb stark verschmutzt, Lack nur bedingt prüfbar.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- BMW-Online: Online-Plattform
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Business-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW








CarOnSale


CarOnSale




RES
CNCL
LIM



Servicebedarf
Service Historie
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Bremsflüssigkeit




Service Historie
OK 08.12.2021 BMW
OK 13.06.2023 BMW
OK 22.01.2025 BMW
OK 18.06.2025 BMW


Service Historie
OK 14.08.2018 BMW
OK 12.08.2020 BMW
OK 11.08.2021 BMW
OK 08.12.2021 BMW




14.08.2018 0005 CQX00011 8
M1 AC
WBA6S11090VF84863 8
BMW
F2AT
6911
DHW50000
218I ACTIVE TOURER
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36BG 01499
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.ABK LT.BGTG *DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.08.2018*KORR.NEFZ-CO2W:132
0103/04600 205
--04354 --1800
--1555 --001430
00075
0151 001935 001935
00990 00970
00990 00970
078 03450 069
01300 0695 005
205/60 R16 96 V
205/60 R16 96 V
e1*2007/46*1675*05
05.06.2018 K FC212902



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Beifahrersitzheizung ohne Funktion



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)