CarOnSale

Volkswagen Golf Join BlueMotion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	68.100km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Join BlueMotion [DE - LimS5 1.5 TSI BlueMotion EU6, Join, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZKW031912	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.100km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.180km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP) 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP) 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT
- Multifunktionsanzeige Plus
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Volkswagen Media Control

- Abbiegelicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE DUSK

Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Metallic-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WVWZZZAUZKW031912

CarOnSale


CarOnSale


Fahrzeugdatenträger
AU - KW031912
BQ1 3GP
Golf 1.5
96 kW SI
DACA
LDSF
27














AUTO
MENU
OFF
SYNC
max AC
AC


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
10:04
-1.0°C
Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Kiew
Bukarest
Madrid
Athen
LO



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!






Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAUZKW031912
Inspektion in 23900 km oder 174 Tagen
Ölwechsel-Service
in 14000 km oder 197 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU
PHONE
VOICE





Betriebsanleitung
Composition Media, Discover Media
(Generation 2 GP)
Infotainmentsystem,
Telefonschnittstelle


VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




08.05.19 D603 CBR003451
M1 AC
WVWZZZAUZKW031912 9
VOLKSWAGEN, VW
AU
GAC4DACAX0
FM6FM6AJ015N7CPON1ML1BVR2
NA
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilaqusine
715/2007*2017/1347AG
EUR06;WLTP;A6;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 36AG 1498
F.1/F.2:+45 u. 7.2/8.2:+60 b.Anhängebetrieb*0.1:1700
ts 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:32
kg*bis 8% Steig.:3545*Bei werksettig montierter AHK:
SP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 k
h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*


DEKRA
Landratsamt Sonneberg
KfZ-Zulassungsstelle
ZB1 320156556

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)




- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt



- Innenraum (Kratzer)