CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	24.258km	269 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 d EU6d, 4Matic AMG Line, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NKM0HB2PF038557	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.258km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 269 PS (198 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 18.499km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Mild-Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 198 kW)
- Radstand Standard
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED High Performance
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket USB
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Dachreling (Aluminium)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Interieur-Paket Chrom
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaum-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Tempomat
- Zentral-Display (OLED)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung

- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole Rautenoptik
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sport-Fahrwerk
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Memory-Paket
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- AMG-Line Interieur
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
80
100
120
140
60
40
160
180
20
200
220
0
240
260
1.9
24258





MERCEDES-BENZ AG
W1NKM0HB2PF038557
2570 kg
5170 kg
1235 kg
1350 kg

CarOnSale






STOP













MB Apps
Einstellungen
Komfort
Telefon
Radio
Medien
Offroad
Info













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)