CarOnSale

Mercedes-Benz B 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2006	225.207km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200	KATEGORIE Van
FIN WDD2452331J190058	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.207km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.035 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 217.549km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	585 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Verglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Sport-Fahrwerk
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Innenraumlicht-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Licht- und Sicht-Paket
- Sport-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Nebelscheinwerfer
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WDD2452331J1900580


CarOnSale


CarOnSale


RADIO
CD
CDC
ON
FM
WDR 5
MW RDS



0 AUTO
0
1
2
3

















21.11.2006	0999	AME00002 6	2	1	100/5500		196
M1		AC	4263-4278		1770-1785		
WDD2452331J190058		9	1575-1620		-1345		
MERCEDES-BENZ			-		75		-
245			180		1880		1880
Y23HK2			980		900		-
DPAAA501			980		900		-
-			83		4125		74
B 200			1500		645	5	-
DAIMLERCHRYSLER (D)			215/40 ZR18 XL 89W				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/40 ZR18 XL 89W				
Kombilimousine			-				
70/220*2003/76B			Schwarz		9		
EURO 4			e1*2001/116*0314*02				
Benzin			17.02.2006		K	HP203918	
0001	0462	2035	-				
7.2/8.2-935 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT.EGTG *							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)