CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 35 AMG 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2023	43.211km	LEISTUNG 306 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 35 AMG 4Matic [DE - Kb5 AMG CLA 35 EU6d, 4Matic, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K5M5BB9PN402835	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.211km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.120km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Reparierter Heckschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Display-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 225 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte rot
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance)
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Digitales Instrumenten-Display
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Media-Display
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Panorama-Schiebedach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Media-Display
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-Paket
- Infotainment-Paket High-End
- Lackierung: designo magno
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Multibeam LED
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremssättel Rot lackiert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Keyless-Go-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Night-Paket (AMG)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sound-System
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Keyless Go Startanlage
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























CarOnSale






Hinten

Vorne







STOP










Auf der Suche nach Händler-fahrzeugen?
www.caronsale.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)