CarOnSale

Volkswagen T-Roc

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	132.957km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Roc	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZA1ZJV061180	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 132.957km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.142km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Connectivity-Paket
- Dach in Kontrastfarbe
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Oak Brown matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2590 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tracks
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
- Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Auto-Hold-Funktion
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachreling silber
- Mittelarmlehne vorn
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Lautsprecher (6)
- Steckdose 12V im Fond
- App-Connect
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Antennen-Diversity
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Audiosystem: CD-Player
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale


Reichweite
B 360.




Service

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZA1ZJV061180
Inspektion in 12200 km oder 107 Tagen
Ölwechsel-Service
in 5800 km oder 284 Tagen
APP
SOUND
CAR
MENU

CarOnSale

CarOnSale


OFF
A/C
OFF
A/C
HI


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
APP
SOUND
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!





OK



0
AUTO
















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




ohne festgestellte Mängel
Juni 2027
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Juni 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es befindet Sie Herr Tinmazogu
(TÜV Hanse GmbH)
Unterschrift des Abgewerkhalters am 05.06.2025 durch anerkannte Kontrollnummer
SH-2-10-016-63
Messwerte
(10) Hinweise
Bemerkung, bitte Zustand beachten.
TÜV HANSE
Mehr Vertrauen


04.05.2018 0603 CEA000128
M1 AC
WVGZZZA1ZJV061180
VOLKSWAGEN VW
A1
CHZJX0AC4
FM6FM6AJ0187MM63
T-ROC
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2017/1221W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 999
Weiß/Braun
e13*2007/46*1845*03
11.12.2017 K EW090811
7.2/8.2-+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3080KG*BIS 8% STEIG
.3280*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK; ESP M.SPEZ.FAHRD
.YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO
.Z.9 AUSN.VO.Z 5TVO*WW.AHK LT.EGTG*


Sarah
Am Wormstuzchen 21
37247 Großalmerode
29.02.2024
Werra-Meißner-Kreis
Der Landrat
KFZ-Zulassungsbehörde
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)