


Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 5 Touring 540 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GW060CW53194**	Laufleistung abgelesen:	**24916 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**20.10.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**03.11.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DMM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 223 kW (303 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**FROZEN DEEP GREY METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**10.2028 / 10.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Nein**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**245/40/R20/99Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**245/40/R20/99Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**245/40/R20/99Y 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**245/40/R20/99Y 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf

• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	• Sitzbezug / Polsterung M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz) • Warndreieck

Sonderausstattung

• Adaptives Fahrwerk Professional • Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Exterieurumfänge Iconic Glow • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 10x20 (Sternspeiche 938 M, Bicolor, Jetblack) • Lenkrad heizbar • Metallic-Lackierung • Sound-System Bowers & Wilkins • Travel-Paket	• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Autobahnassistent • Innovations-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • M Sport Pro Paket • Sonnenschutzverglasung • Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	Fahrstabilisierung im Display, Die Lenkung ist nicht stabil

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden: -

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage: Eingeschränkt geprüft **Motorlauf:** In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.

Hinweis: *

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer
2.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren
3.	Seitenwand - Hinten - Links	Abschürfung
4.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
5.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
6.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
7.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
8.	Motorhaube	Steinschlag
9.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
10.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung
11.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
12.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
13.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.
Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und

laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum




Serviceheft



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Kratzer




1. Tür Vorne - Links

Kratzer




2. Tür Hinten - Links

Gebrauchsspuren



2. Tür Hinten - Links

Gebrauchsspuren



3. Seitenwand - Hinten - Links

Abschürfung



3. Seitenwand - Hinten - Links

Abschürfung



4. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




4. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



5. Tür Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren



5. Tür Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren



6. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




6. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



7. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




7. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



7. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




8. Motorhaube

Steinschlag




9. Windschutzscheibe

Steinschlag



10. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



10. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung




11. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



12. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren




13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren