CarOnSale

Peugeot BOXKW3500L2H2 130HDI

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	241.926km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG BOXKW3500L2H2 130HDI	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF3YCTMFB12632102	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 241.926km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	65 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	70 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Radstand 3450 mm
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 96 kW HDi FAP KAT
- Rußpartikelfilter
- Steckdose im Lade-/Fahrgastraum

Sonderausstattung

- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Laderaumtrennwand
- Federung hinten verstärkt
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



































Fahrzeugart N1/Lastkraftwagen/Gruppe III
Marke Peugeot
Handelsbezeichnung BOXKW3500L2H2 130HDI
Type/Variante/Version Y*****/CTMFB*/YCTMFB/HY
Anzahl der Vorspritzungen 1
Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)