CarOnSale

Peugeot 107

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2007	229.838km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 107	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3PNCFAC88131383	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 229.838km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.474km	LETZTER SERVICE AM 04/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2007	FARBE Unbekannt	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Teilweise Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	275 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS CARLINITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten durchgefärbt
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Drehzahlmesser
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























A/C


AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3PNCFAC88131383
1190KG
1190KG
695KG
695KG


CarOnSale



CarOnSale




Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY
Ölwechsel am:
11.03.2026
bei Kilometer:
224417
Additiv beigegeben:
Öl/Ölfilter gewechselt
Füllmenge:
3,7 Liter
Nächster Ölwechsel:
bei km:
ANFRAGE
spätestens am:
25417
M.P. Volkmann e.K.
Premio Reifen + Autoservice
Hamburger Chaussee 151
24113 Kiel
Tel.: 0431 685320
Fax: 0431 642742


Wartungsnachweis
Reifen-Simon
Tel. 0661 / 10 47-48
AUTODIENST HEIKENDORF




PEUGEOT 107
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220*2003/76R/FG
EURO 4;5L
Benzin
155/65R14 (75T)
155/65R14 (75T)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)