CarOnSale

Audi Q3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2020	93.287km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 Sportback	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF39L1088397	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.287km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.631km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (WLTP) 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP) 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Laut Einlieferer 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten schwarz
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid-Technologie
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Progressivlenkung
- Radstand 2680 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Argument
- Sport-Fahrwerk
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi connect (Remote / Control)
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Datum & Uhrzeit
13:10
Donnerstag
29.10.2025






CarOnSale






drive select
OFF
OFF


12 V

Hinten








23.04.2020 0588 BQS003588
M1 AB
WAUZZZF39L1088397 9
Audi
F3
5DPCAF1
FM6FM62Q036RT41A174BFAHA3EM1B
Q3 Sportback
AUDI
FZ z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklmousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PUCI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1498
7.2/8.2 +BS B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1.2000 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION3845KG*WW.AHK LT.EG
TÜV
2 1 210/5000 204
4499-4615 1843-1856
1537-1568 1535
90
152 2045 2045
1050 1080
1050 1080 -
76 3750 68
1800 750 5
215/65 R17 99H
215/65 R17 99H
Schwarz 9
e1*2007/46*1920*09
10.12.2019 K FQ588851


GD226393

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)