
CarOnSale

Volkswagen Polo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



02/2007	81.613km	LEISTUNG 54 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ7D052155	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.613km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Behördenfahrzeug	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	330 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenkrad (3 Speichen)
- Nebelschlussleuchte
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachantenne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung


- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Getränkehalter vorn
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Lautsprecher (4)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Raucher-Paket
- Sonderlackierung Schwarz uni
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















WVWZZZ9NZ7D052155


CarOnSale








Letzter Ölwechsel mit dem Mobil Qualitätsschmierstoff:
Nächster Ölwechsel
KFZ - Service Broers


12.02.2007 0603 ABD00034
M1 AB
WVWZZZ9NZ7D052155
VOLKSWAGEN, VW
9N
ABSBMDX01
EM5EM52TQB91N1XOGG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01198
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1000 B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2370KG*WW.AHK LT.
EGTG*
02 01 0040/04750 152
03916 - 04012 - - 1650
1452 - 1482 - - 01089
00050 -
138 001570 001570
00830 00790 -
00830 00790 -
073 03563 071
00800 0520 005 -
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
SCHWARZ 9
B1*2001/116*0174*19
28.09.2006 K DH867197



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)




- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)




- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Ohne Funktion)