
CarOnSale

# Mazda 5 Kenko

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2013 | 175.976km | 116 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mazda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>5 Kenko [DE - Van5 1.8 MZR EU5, Kenko, (Facelift) 2013 - 2014] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>JMZCWA9Y600144905 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>175.976km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.560 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>60.981km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2018 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 08/2013 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>138g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 1100 µm ⚠ |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Kugelkopf Anhängerkupplung zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vorhanden,**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontgrill Anthrazit
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 85 kW KAT
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- USB-Schnittstelle
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Tiamatblau Met. / Sp.kappen Onyxschwarz Met.

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2007/46*0433
-JMZCWA9Y600144905-
2125Kg
3325Kg
1- 1020Kg
2- 1205Kg

CarOnSale


CarOnSale



14:24
2D
3D
Keine Route geplant
WDR 2
Pop









COC
Certificate of Conformity
mazda


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge
mazda


22.08.2013
7118
ADZ00007
M1
AF
JMZCWA9Y600144905
MAZDA
CW
A9Y
6EU
MAZDA 5
MAZDA (J)
FZ,T,PERS,BEF,B, 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI;M, N1 I
DIESEL
0062
35F0
01560
0.1:1350 BIS 08 STEIG,*STUFE PM5 AB TAG SBSTGUL.*STUFE PM5 AB 22.08.2013*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.08.20
13***
02
01
0085/03600
180
04585
1750
1615
01572
000075
0138
002125
002125
01020
01205
01020
01205
71
02700
69
01200
0600
007
205/55R16 91V
205/55R16 91V
BLAU
5
e1*2007/46*0433*04
25.09.2012
K
WC065860


DEKRA
nächste HU
Dez 24
DEKRA
nächste HU
Dez 26
TTPKZFS
Rhein-Erft-Kreis
-Der Landrat-
Straßenverkehrsamt


mazda

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)




- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)