CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2007	211.408km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 [DE - LimS3 1.6 EU4, Attraction, (Facelift) 2006 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8P08A089137	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.408km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.384km	LETZTER SERVICE AM 02/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Italien
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkgetriebe - Generation II
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Modul
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt


Sonderausstattung

- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Perleffekt-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale


CarOnSale




Service-Nachweis
Audi LongLife Service
Audi Inspections Service
Zusatzarbeiten
Rechnungsnummer
Datum, Stempel des Audi Betriebs
Tw-Autoservice







VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
Das Fahrzeug hat z.Zt. nicht stgarantiert. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(3) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
03 2028


14.12.2007
WAUZZZ8P08A089137
AUDI
8P
LB5E
FM5AF006R8P90T40QG
AUDI A3
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Schrägheckkraftfahrz.
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
Schwarz
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
F.1/F.2:1875 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1500 BIS 8% STEIG.*F2.8E
WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH
.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z:STVO*NW.A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch)