CarOnSale

BMW 530 d xDrive Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2018	191.784km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d xDrive Sport Line [DE - Kb5 530 d EU6, xDrive Sport Line, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJN51080B257734	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.784km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.870km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	• Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sport Line
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sicherheitssystem Active Protection
- Parkassistent-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Audio-Navigationssystem Professional
- Alarmanlage
- HiFi-Lautsprechersystem
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sitzheizung vorn + hinten
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket
- Panoramadach (Glas)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Rückfahrkamera
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Tagfahrlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Sprachbediensystem
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

































hinten


Service-Historie
OK Datum: 23.12.2025 Service: 24342 BMW
Kilometer: 167.870 km
OK Datum: 19.01.2024 Service: 24342 BMW
Kilometer: 124.989 km
OK Datum: 06.07.2023 Service: 24342 BMW
Kilometer: 115.852 km
OK Datum: 31.05.2022 Service: 24342 BMW
Kilometer: 97.045 km




26.04.2018 0005 C0T003843
M1 AC
WBAJN51080B257734 X
BMW
G5K
JN51
CAW50000
530d xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36AD 2993
7.2/8.2: +150 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG **V7: K
orr.NEFZ-CO2W:0151*
2 02 195 /4000 250
4942 1868
1498 1865
- 90 -
191 2530 2530
1190 1455 -
1190 1455 -
74 3000 67
2000 750 5 -
245/45 R18 100 Y
245/45 R18 100 Y
-
O/-
e1*2007/46*1750*03
05.02.18 K FB365623


TÜV NORD
DV NORD Mobilität
Die Zulassungsbesch
ist bei Wiederinbetrie
Fahrzeuges vorzuleg
Das Fahrzeug wurde
außer Betrieb gesetzt
AKZ: NMS-JE 36
Stadt Neumünster
Kfz-Zulassungsstelle
BWES4521
Stadt Neumünster


FB365623

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)