CarOnSale

Nissan Qashqai Acenta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2009	182.811km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Acenta [DE - SUV5 2.0 dCi DPF EU4, acenta 4x2, 2008 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNJDAJ10U6045672	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 182.811km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.994 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm	**1 mm**
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	**1 mm**

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2766 mm
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzbank (3.Reihe) geteilt, klappbar (1/2 - 1/2)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Rußpartikelfilter
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER WHITE


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















NISSAN
e11*2001/116*0295
SJNJDAJ10U6045672
2255 kg
3655 kg
1- 1175 kg
2- 1215 kg
Type JDAJ10 Colour, Trim 326 G
Model JTYALGYJ10TGAJ- -AD

leider VERKAUFT
CarOnSale

CarOnSale

A/C
AUTO
DUAL
12V




NISS

NISSAN









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)