Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Ford S-MAX Titanium

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0JXXWPCJJM05085
Kilometerstand: 130.715 km
Erstzulassung: 18.10.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe










ŠKODA







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Ford S-MAX Titanium

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0JXXWPCJJM05085
Kilometerstand: 130.715 km
Erstzulassung: 18.10.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Ford	S-MAX Titanium	2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WF0JXXWPCJJM05085	Van	5	Frontantrieb	8566/BQR

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	18.10.2018	k. A.	2	140 kW	4	1995	10/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
124.000 km	130.715 km	129.847 km	nein	09/99	99 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Polar-Silber Metallic	metallic	nein	k. A.	999 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vorhanden	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Alcantara	Schwarz	Getriebe Automatik - Typ: 8F40..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d-TEMP	136 (NEFZ)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenleuchte im Außenspiegel	Bordcomputer	Doppelendrohr Auspuffanlage
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Sc..	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit..
Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..	Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromble..
Frontscheibe Verbundglas	Fußmatten Premium	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)	Intelligent Protection System (IPS)
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	KeyFree-System
Kindersicherung elektrisch	Klimaautomatik 2-Zonen	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Leseleuchten im Fond	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-A..	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierb..
Parkbremse elektrisch	Parkpilotsystem vorn und hinten	Power KeyFree-Startfunktion
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Servolenkung elektrisch
Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Tagfahrlicht LED	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Winter-Paket	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy F..	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Außenspiegel mit Blind Spot Informations Sys..
Business-Paket 4	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Frontscheibe Solar-Reflect
KeyFree-Paket	Metallic-Lackierung	Raucher-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 06.10.2026
- Gültig bis 129847 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	0,00 €

(U) Sonstiges -> Unreparierter Heckschaden nach Auffahrunfall (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)


Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



Allgemeine Aufwendung Optik

Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:

Fz Verschmutzt, Frontbereich Steinschläge Oberflächen kratzer, WSS Steinschlag ohne Rissbildung, Standbewertung keine Hebebühne zur Verfügung

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Wartung (Kein Nachweis vorhanden)

Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme **0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 235/55 R17 103Y	VL 4,00 mm (Fulda)	VR 4,00 mm (Fulda)	
	Reifen hinten 235/55 R17 103Y	HL 5,00 mm (Fulda)	HR 5,00 mm (Fulda)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung Kofferraum beladen Besichtigung nicht möglich			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	0,00 €

(U) Sonstiges -> Unreparierter Heckschaden nach Auffahrunfall (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
124.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Ford S-MAX Titanium

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0JXXWPCJJM05085
Kilometerstand: 130.715 km
Erstzulassung: 18.10.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik



Allgemeine Aufwendung Optik