CarOnSale

Volkswagen Caddy Comfortline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	175.057km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Comfortline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU6, Comfortline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ2KZHX135515	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.057km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 108.955km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Zwei Reifen einseitig abgefahren;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten Heckklappe/-Deckel unten
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkerplate Titan
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- PKW-Zulassung
- Radstand 2682 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar mit Schubladen
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Original Fahrzeug Farbe: MOJAVEBEIGE

★ Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ausstattungs-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- App-Connect
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Frontscheibe heizbar
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- App-Connect und 2 USB-Anschlüsse (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (6)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Radioempfang digital (DAB+)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Dachreling silber
- Ladekantenschutz (silber)
- Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)
- WLAN-Hotspot
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1-2001/116-0252
WV2ZZZ2KZHX135515
2255 kg
3700 kg
1- 1150 kg
2- 1200 kg
Typ 2K
0,5

CarOnSale

CarOnSale





Auto





RES
SET
MODE




LO
LO
AUTO
OFF
SYNC
A/C



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
EJECT
MUTE
SOUND
MENU
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren










22.06.2017 0603 BSV004074
M1 AC
WVZZZZ2KZHX135515 4
VOLKSWAGEN,VW
2K
ACDFSOXG
NOJ2FMSFMSA405/N1SBVR27MMLL161
CADDY
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6,W,PICI, M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
F.1/F.2:+0 U. 7.3/8.2:+0 B ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GE
S-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3700KGPBELWERKSEITIG MONTIER
TER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABILSYST.F.ANH.BETR.F.TE
MP.100 KM/H GEM.3 AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM
5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 75/2900 172
4408-4506 1793-1793
1822-1858 1457-1457
- 75 -
119 2255 2255
1150 1200 -
1150 1200 -
73 2375 74
1500 720 5
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
-
Geb 1
e12*2001/116*0252*47
14.10.2016 K GR136261
--


Die Zulassungsbescheinigung Teil I
tabbei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeugs vorzulegen
Das Fahrzeug wurde am 08.10.2026
außer Betrieb gesetzt
AKZ
FIN : WVZZZZ2K


UNGÜLTIG
GC379374



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): PDC-Sensor fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Rost, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt