CarOnSale

Hyundai I 30

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2016	130.245km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG I 30	KATEGORIE Kombi
FIN TMAD281UAGJ111591	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.245km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.582 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.880km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Rennsportreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	300 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 45 Ah
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-aus-Automatik
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motorhaubenisolierung
- Nebelscheinwerfer
- Projektor-Scheinwerfer
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbremse hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zündschloss beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: Micron Grey / MET

Sonderausstattung

- Getriebe 6-Gang
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW CRDi KAT

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRM
23G RY
1920 kg
3420 kg
1- 1050 kg
2- 1050 kg


CarOnSale



PASSENGER
AIR BAG
OFF
A/C






Potvrzení o provádění pravidelného servisu
PROHLÍDKA
PROHLÍDKA



Potvrzení o provádění pravidelného servisu
PROHLÍDKA
PROHLÍDKA


Potvrzení o provádění pravidelného servisu
PROHLÍDKA
PROHLÍDKA
MEZGER


Potvrzení o provádění pravidelného servisu
PROHLÍDKA
PROHLÍDKA
LAUBE AUTOMOBILE


Potvrzení o ošetření laku karoserie
OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE
Tímto se potvrzuje, že bylo provedeno ošetření laku karoserie
km
datum
Jméno autorizovaného prodejce / opravce
Hyundai Centrum Praha s.r.o.
Razítko
Podpis




15.04.2016
HYUNDAI
I 30
HYUNDAI MOTOR (CZ)
Kombi-mousline
Diesel
Grau
BASIS-FZ:HYUNDAI MOTOR(CZ);EG-TG:E11*2007/46*0337*STUFE PM
5 AB TAG ERSTZUL.* DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.04.2016***


15b359b
Landratsamt Kitzingen
Popp

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com