CarOnSale

Opel Astra Selection

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	143.717km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Selection [DE - LimS5 1.6 EU6, Selection, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN W0LPD6ED7FG125609	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.717km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.648km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: POWERROT/RED

Sonderausstattung

- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brillant
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Getränkehalter
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























W0LPD6ED7FG125609


CarOnSale



CarOnSale





8 Servicebestätigung
Krohnen


Servicebestätigung
Krohnen


6 Servicebestätigung
auRego


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
auRego




WOLPD6ED7FG125609
OPEL
ASTRA
Pkw.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl.mousine
Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)