CarOnSale

BMW 330 i xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



12/2011	96.596km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330 i xDrive [DE - Kb5 330 i EU4, xDrive, (Facelift) 2008 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAUU71060A545740	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.596km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.433km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Aktive Kopfstützen
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW 24V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Dachreling schwarz
- HiFi-Lautsprechersystem
- Kopfstützen hinten klappbar
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sportsitze vorn
- Außenspiegel-Paket
- Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innovations-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Impuls
- Sprachbediensystem
- Außenspiegel heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Adaptives Kurvenlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- BMW-Online: Online-Plattform
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Xenon-Scheinwerfer
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
330i xDrive
475
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0315*
WBAUU71060A545740
2180 kg
4055 kg
1- 1045 kg
2- 1190 kg

CarOnSale


CarOnSale













330i
CarOnSale





WELLER




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


05.12.11 0005 ATY000079
WBAUU71060A545740
BMW
3K
UU71
5A
3er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI;M1 N1 I
Benzin
0001 36X0 0996
225/45 R17 91Y
e1*2007/46*0315*04
16.05.11
F.1/F.2: 2255 b.Anhängebetrieb*7.3/8.2: 1305 b.Anhängebetrieb*ww.AHK it/EGTG*Sommer- und Winterbereifung nur auf Guß- oder Schmiede-LM Rad *


HU TÜV NORD
Landkreis Lüneburg
DER LANDRAT



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)