CarOnSale

Opel Grandland Enjoy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



07/2024	19.131km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Enjoy [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Enjoy, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS2R6016464	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.131km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 10.353km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2024	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	-
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Servicenachweis unvollständig

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audiosystem Multimedia
- Feststellbremse elektrisch
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BRIGHT RED
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- USB-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Bluetooth Audio-Streaming
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Modellpflege mit Code
- Radstand 2675 mm
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Parkpilotsystem hinten
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Opel Connect
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Klimaautomatik 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















W0VZRHNS2R6016464

CarOnSale








Servicebestätigung
Servicebestätigung 5
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Autohaus Fritzler GmbH
OPEL SERVICE


OPEL GRANDLAND
OPEL




01.07.2024 1844 AAN002600
M1 AF
W0VZRHNS2R6016464 4
OPEL
J
R
HNSK-C1P600
GRANDLAND
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N
Benzin
0001 36EA 1199
2 01 96 /5500 188
4477 1856
1630 1431
- 70 -
137 1900 1900
1100 1100 -
1100 1100 -
77 3750 66
1400 685 5 -
215/65 R17 103V
215/65 R17 103V
ROT 3/-
e2*2007/46*0597*30
29.12.23 K* HB455319

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)