CarOnSale

BMW M50 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



12/2012	189.989km	LEISTUNG 381 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M50 d [DE - SUV5 M50d, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAZW810700C13367	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.989km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 381 PS (280 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 189.557km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Dachhimmel Anthrazit
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium, gebürstet
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifenpannen-Anzeige
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Niveauregulierung
- Außentemperaturanzeige
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2933 mm
- Sport-Paket M / M-Technic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Servolenkung Servotronic
- Blinkleuchten Weiß
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 280 kW Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Aktivsitz vorn links
- Comfort-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- HiFi-Lautsprechersystem
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Instrumententafel lederbezogen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Universal-Garagentoröffner
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada perforiert
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Skisack
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Head-up-Display
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Frontkamera integriert (Side View)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera (Top View)
- Adaptives Kurvenlicht
- Adaptive Drive Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WBAZW81070OC13367























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)