CarOnSale

Volkswagen Fox Fresh

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2008	174.361km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fox Fresh [DE - LimS3 1.2 EU4, Fresh, 2007 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ5ZZ80015593	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.361km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.868km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2008	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	450 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	420 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Dachantenne
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lautsprecher (4)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Auf + Zu
- Klimaanlage Climatic
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ5Z28001595


CarOnSale









auto reparatur


auto reparatur




VOLKSWAGEN
FWG - Übereinstimmungsbescheinigung


29.01.2008
WVWZZZ5ZZ8Z015593
VOLKSWAGEN, VW
AUSSEMD
FM5ZT0891N114
FOX
VOLKSWAGEN-VW
PZ.S.PERS.BEF.B. 6 SFL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220/EWG*2003/76B/BG
EURO 4
BENZIN
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.01.2008*


Landratsamt Göppingen
Kfz-Zulassungsbehörde
73033 Göppingen


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Rost)




- Motorhaube (Rost)




- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)