CarOnSale

Opel Insignia Business Innovation 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	122.968km	209 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Business Innovation 4x4 [DE - Kb5 2.0 CDTI 4x4 EU6, Business INNOVATION, 2017 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZT8EH6K1003791	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.968km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 209 PS (154 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.918km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftfeuchtesensor
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 154 kW CDTI
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Premium-Paket 2 / Leder perforiert
- Reifendruckwarner
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Sicht-Paket
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Voll-LED (IntelliLux)
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachhimmel schwarz
- Diebstahlschutz für Räder (Felgenschloss)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Head-up-Display
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Pedale Aluminium
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Technologie-Paket Park & Go
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e8*2007/46*0264
W0VZT8EH6K1003791
2390
3850
1-1210
2-1190
Z 22Y TATW 119
154kW

CarOnSale

CarOnSale













Servicebestätigung
KFZ Werkstatt Meinhardt
Wäblinger Straße 15
71364 Winnenden
Telefon 07195 9599509
Mobil 0172 / 8921474



Servicebestätigung
KFZ Werkstatt Meinhardt
Wäblinger Straße 15
71364 Winnenden
Telefon 07195 9599509
Mobil 0172 / 8921474


Servicebestätigung


INSIGNIA


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY YAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ


LANDRATSAMT
REMS-MURR-KREIS
19.06.2026
D07JQ9D3
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
71332 Waiblingen


02.10.2018 1844 AIB00035 3
M1 AC
WOVZT8EH6K1003791 5
OPEL
Z-B
DP0HBCB22
BAIZAACAH15
INSIGNIA SPORTS TOURER
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AD 1956
7.2/8.2:+90 B.ANH.BETR.*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL.
GBS.-MASSE D. ZUGKOMB. 4100 KG BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GE
S.-MASSE D. ZUGKOMB. 3950 KG BIS 12% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*W
H.AHK LT.EGTG*
2 154/4000 231
4986 1863
1500 --1772
90 -
202 2390 2390
1210 1190 -
1210 1190 -
73 3000 67
1605 750 5 -
245/45 R18 96W
245/45 R18 96W
Schwarz 9
e8*2007/46*0264*07
18.07.2018 FB504212


[redacted]
FB504212

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)