CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 220 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	146.140km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 220 d	KATEGORIE Kombi
FIN W1K5M1EB4PN403962	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.140km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	50 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Vorrüstung car sharing
- Individualisierungs-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Digitales Instrumenten-Display
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Mittelarmlehne hinten
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Keyless Go Startanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: DENIMBLAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Leder-Paket
- Night-Paket
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Infotainment-Paket Advanced
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Energizing Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Lenkrad (Dinamica, Leder)
- Panorama-Schiebedach
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Sound-System
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ambiente-Beleuchtung
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Fußmatten AMG
- Laderaum-Paket
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Vorrüstung car sharing
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Media-Display
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
2140 kg
3755 kg
1140 kg
1060 kg
Made in Hungary

CarOnSale

CarOnSale



Vorne

Hinten




AUTO











STOP







Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




10.05.2023
AGT000313
WIK5M1EB4PN403962
MERCEDES-BENZ
HZAA15OA
CLA 220 D
MERCEDES-BENZ
Kombilimousine
EURO6,WLTP,AP,PVCI, M, N1 I
Diesel
25.08.2022
7,2/6,2 +40 B.ANH BETR.*O.1:1800 BIS 6% STEIG *FZ IST BEI WE
RKSSEITG MONTIERT,AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH
BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO AUSG
ESTATTET***


Landkreis Cloppenburg
Der Landrat
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)