CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



03/2014	225.563km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU6, Attraction, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K5EA115389	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.563km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.478km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	360 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Klimaautomatik
- Motor 1,8 Ltr. - 125 kW 16V TFSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: TEAKBRAUN


Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Metallic-Lackierung
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUDI AG
WAUZZZ8K5EA115389
2060kg
1040kg
1130kg

CarOnSale


CarOnSale






Dublin
Bern
Wien
Nav-Info
Ziel










ECO TEC


Franken




DEKRA
HU





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Zubehör



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kofferraum Boden fehlt



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)