CarOnSale

Suzuki Swift

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	125.978km	94 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Swift	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TSMNZA72S00300706	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.978km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 94 PS (69 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.044km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	195 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen vorn
- Modellpflege
- Radiovorbereitung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Bremsassistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bordcomputer
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 69 kW KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Getränkehalter

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MAGYAR SUZUKI CORPORATION
TSMNZA72S00300706
1490 kg
2480 kg
1- 800 kg
2- 800 kg
TYPE NA72S
ENGINE K12B
COLOR ZJS
ZQ21B2J22

CarOnSale


CarOnSale






AUTO



DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Autohaus
Am Petersberg


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Übergabe-Inspektion
Nächster Service:
15.000 km
Autohaus
Am Petersberg SUZUKI


SWIFT
GARANTIE- UND SERVICE-SCHECKHEFT


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
TSMNZA72S00300706
SUZUKI


Jan.2023
Jan.2025
Landkreis Neunkirchen
Zulassungsbehörde
66538 Neunkirchen


TSMNZA72S00300706
SUZUKI
SWIFT
MAGYAR SUZUKI ZRT.
Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)