CarOnSale

Mini Countryman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



06/2014	123.354km	LEISTUNG 98 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman One [DE - SUV5 One 1.6 EU6, 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWZA31040WK89379	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.354km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.953km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

1x Schlüssel nicht programmiert,

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 72 kW 16V
- Radstand 2595 mm
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail)
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: LIGHT COFFEE

Sonderausstattung

- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Blinkleuchten Weiß
- Colourline
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Dark Silver
- Laderaumboden herausnehmbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Bordcomputer
- Sport Button
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Parallel Lines
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Sportsitze vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopfstützen hinten 3-fach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made by
BMW
MINI
B19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0496*
WMWZA31040WK89379
1775 kg
kg
1- 935 kg
2- 880 kg

CarOnSale

COUNTRYMAN
CarOnSale

MOTOR OILS
Letzter MPM Ölwechsel
Bei km
Datum
MPM Ölsorte
Nächster MPM Ölwechsel
Bei km
Spätestens am






AUTO
MAX
HI


MINI









Zentrale Übergabedurchsicht
BMW Niederlassungen
Darmstadt
Kassel
Dreieich
Offenbach
Frankfurt
Rüsselsheim

Karl + Co
Karl + Co

BMW AG
Niederlassung Dreieich

EUROMASTER GmbH










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)