CarOnSale

Opel Corsa Selection

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	148.940km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Selection [DE - LimS3 1.2 EU6, Selection, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XEP08H6064756	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.940km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.564km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**145 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Drehzahlmesser
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PULL ME OVER RED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Karosserie: 3-türig
- Nebelschlussleuchte
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Kopf-Airbag-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket (inkl. Klimaanlage)
- Audiosystem R 3.0 (Radio / AUX-IN-Anschluss)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Klimaanlage
- Sonderlackierung Brillant

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























WOLOXEP08H6064756



CarOnSale



CarOnSale





8
Servicebestätigung


Servicebestätigung
7


6
Servicebestätigung
Autohaus Böttche GmbH


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Servicebestätigung
5




31.03.2017 0035 BGF00536 0
M1 AF
W0L0XEP08H6064756 0
OPEL
5-D
BABCA12
BX2D6EHTJ5
CORSA-E
OPEL
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 3640 01229
F.1/F.2:455 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2:+60 B.ANH.BETR.*I
ECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 2340 KG BIS 12% STEI
G.*8.1:MAX.8-PL.*WW.AHK LT.BOTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)