
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten FWD EcoProfi

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV1ZZZ7H2NX035236
Kilometerstand: 105.058 km
Erstzulassung: 29.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe





Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)




Motorraum (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)




Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Schiebetür auslegen und polieren (DEKRA)



Fahrersitzbezug Sitzfläche mit Polsterauflage beschädigt (DEKRA)



Klebereste der Beschriftung entfernen (DEKRA)



Klebereste der Beschriftung entfernen (DEKRA)



Klebereste der Beschriftung entfernen (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten links, hinten, eingedellt, drücken (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten links, hinten, eingedellt, drücken (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten links, hinten, eingedellt, drücken (DEKRA)



Schiebetür rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Gebrauchsspuren Laderaum (DEKRA)



Gebrauchsspuren Laderaum (DEKRA)



Gebrauchsspuren Laderaum (DEKRA)



Heckflügeltürverkleidung links beschädigt (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Schiebetürverkleidung oben und unten beschädigt (DEKRA)



Schiebetürverkleidung oben und unten beschädigt (DEKRA)



Klebereste der Beschriftung entfernen (DEKRA)

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Volkswagen	T6.1 Transporter Kasten FWD..	2.0 TDI EU6d, EcoProfi, 2021 - 2022

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WV1ZZZ7H2NX035236	Kastenwagen	4	Frontantrieb	0603/CKG

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	29.09.2022	k. A.	k. A.	81 kW	4	1968	10/26

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	105.058 km	100.000 km	nein	04/25	79.166 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Candy-Weiß	Uni normal	nein	17.04.2027	14.200 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff, Dessin ´Bri..	Titanschwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	159 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrer abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-K..
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, links	Außenspiegel konvex, rechts
Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	Bordwerkzeug	EcoProfi
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fensterheber elektrisch	Frontscheibe Verbundglas
Funkschlüssel (2) klappbar	Getriebe 5-Gang	Handschuhfach abschließbar
Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	Innenraumfilter: Pollenfilter	Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
Karosserievariante: Normaldach	Kindersicherung elektr. betätigt	Kraftstofftank: 70 Ltr.
Kühlergrill mit Chromleisten	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket	Radioempfang digital (DAB+)
Radkappen	Radstand 3000 mm	Reifen-Reparaturkit
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Servolenkung elektro-mechanisch	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage Motor	Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2..	Tagfahrlicht
Verzurrösen Laderaum	Wärmeschutzverglasung	Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beif..
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und I..	Zul. Gesamtgewicht 2,80 t	

Sonderausstattung:

Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus	Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universa..	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und ..
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i..	Heckflügeltüren ohne Verglasung	LKW-Zulassung
Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige fü..	Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vo..	Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand		

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Gebrauchsspuren Laderaum
2.	HU/AU fällig
3.	Klebereste der Beschriftung entfernen
4.	Schiebetür auslegen und polieren
5.	Schiebetür rechts, eingedellt - Gebrauchsspur
6.	Seitenwand (lang) hinten links, hinten - eingedellt, drücken
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Fahrersitzbezug Sitzfläche mit Polsterauflage beschädigt - erneuern
2.	Heckflügeltürverkleidung links beschädigt - erneuern
3.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
4.	Motorgeräusche Bereich Riementrieb - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung mög[...]
5.	Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern
6.	Schiebetürverkleidung oben und unten beschädigt - erneuern
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	HU-Bescheinigung fehlt
3.	Kundendienstscheckheft fehlt
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steu

LNR	Beschreibung - Reparaturart
---	---
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung Stahl mit Radzierblende	
	Reifen vorne 215/65 R16 109T	VL 6,00 mm (Continental)	VR 6,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 215/65 R16 109T	HL 9,00 mm (Continental)	HR 7,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer