CarOnSale

Citroen Jumper 35 Heavy L4H2 BlueHDi 180

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2026	13.137km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jumper 35 Heavy L4H2 BlueHDi 180 [DE - HKa4 35 2.2 BlueHDi /3.5T 2.2Diesel FAP Heavy EU6e, L4H2, (Facelift) 2023 -]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF7YDG6F8TG014823	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 13.137km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.184 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2026	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 249g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	45 µm ⚠	Beifahrertür	55 µm
Kotflügel vorne links	50 µm	Kotflügel vorne rechts	65 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	40 µm ⚠
Seitenteil hinten links	50 µm	Seitenteil hinten rechts	45 µm ⚠
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	55 µm
Dach	55 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Standard, bis Fahrzeugbreite 2200 mm
- Batterie 95 Ah
- Dachantenne Digital (kurz)
- Einparkhilfe hinten akustisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung und -warnung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 180 A
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und Stauraum
- Harnstofftank (AdBlue): 19 Ltr.
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Kühlergrillrahmen Wagenfarbe
- Laderaumtrennwand
- Modellpflege
- Motor 2,2 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP KAT
- Radstand 4035 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer Halogen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheits-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- Fahrassistenz-System: Adaptive Lastkontrolle (LAC)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent
- Black-Box (Event Data Recorder, EDR)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (mit Fahrbahnrand Überwachung)
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC ICY

Sonderausstattung

- City-Paket Plus
- Visibility-Paket
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent inkl. Querverkehrserkennung
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Federung hinten verstärkt
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Worksite-Paket Heavy
- Innenspiegel digital
- USB-Anschluss 2-fach
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kotflügelverbreiterung vorn und hinten
- Winde für Reserverad
- Grip-Control
- Techno-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: 360° Parksensoren und Park-Assistent
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB+, Connected Services, 10" Touchscreen (Apple CarPlay und Android Auto)
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht
- Wagenheber
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES CITROEN
VF7YDG6FSTG014823
3500 KG
6000 KG
1 – 2100 KG
2 – 2400 KG




CarOnSale


Überprüfen Sie Ihre gesamte Umgebung






28.04.2026 3001 BD000286 4
N1 BB
VF7YDG6F8TG014823
CITROEN
Y
DG6PE
2L0031
JUMPER
CITROEN (F)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2023/443EB
EURO6;WLTP;EB;P1/C1;M, N1, N2
Diesel
0002 36EB 2184
2 1 132/3500 161
6363 2050
2522 -2290
120
220 3500 3500
2100 2400
2100 2400
79 2625 70
3000 750 3
225/75 R16C 121S M+S
225/75 R16C 121S M+S
e3*2007/46*0046*33
17.07.2025 K HV678832
Selbstfahrervermietfahrzeug





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)