


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive M sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA51FR050FV32802**	Laufleistung abgelesen:	**24719 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**15.08.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**03.11.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DGE**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 140 kW (190 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**BLACK SAPPHIRE METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**08.2028 / 08.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100Y 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/45/R18/100Y 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/55/R17/101H 7 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/55/R17/101H 7 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/55/R17/101H 6.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/55/R17/101H 6.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- BMW Live Cockpit Plus
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Warndreieck
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- M Sport Pro Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Innovations-Paket (2)
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung Sensatec perforiert

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
7.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung
8.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
9.	Scheinwerfer Halogen -	Gebrauchsspuren

	Links	
10.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum




Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Tür Hinten - Rechts

Beschädigt



2. Tür Hinten - Rechts

Beschädigt



2. Tür Hinten - Rechts

Beschädigt



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag




5. Motorhaube

Steinschlag




5. Motorhaube

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



7. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



7. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



8. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren




9. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren




10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren