CarOnSale

Opel CROSSLAND X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	85.595km	110 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CROSSLAND X	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7D9ED4K4342460	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.595km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.437km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kratzer an allen Felgen

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	245 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	205 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket (1)
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wegfahrsperre
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leseleuchten im Fond
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

Sonderausstattung

- Klimaautomatik 2-Zonen
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena, Schwarz
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Technologie-Paket Park & Go
- Funktions-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Armlehne vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















9:33

OPEL
WOV7D9ED4K4342460
1805 kg
2645 kg
1-0850 kg
2-0860 kg

CarOnSale

CarOnSale

Sicherheit der Umgebung überprüfen.
Auf Bremsen vorbereiten


SRC

RES/+
SET/-
MEM












Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.


CROSSLAND


EC CERTIFICATE




(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
08.2026


15.08.2019 1844 ADT003500
M1 AF
W0V7D9ED4K4342460 4
OPEL
P7 Monocab C
EA025CB12
BA1VAEPAZ25
CROSSLAND X
Opel Automobile
195/60 R16 89H
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*20177347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Benzin
7,2/8.2i+60 B.ANH.BETR.*8.1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)