CarOnSale

Mercedes-Benz 300 d 4MATIC lang EXCLUSIVE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



01/2025	54.923km	LEISTUNG 237 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 300 d 4MATIC lang EXCLUSIVE [DE - Bs5 V 300 d EU6e, 4Matic lang Exclusive, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VVNKTZ5S4417826	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.923km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.662km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2025	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung SOS Notruffunktion!Fahrertür lässt sich unfallbedingt nicht schließen!

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Fondsitzlehnen
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung
- Außentemperaturanzeige
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachkantenspoiler AMG
- Design-Paket Interieur
- Easy-Pack-Paket
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Exclusive
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Generator 250 A
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel, digital (Kamerasystem, abschaltbar)
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Klapptisch und Zierelement (beleuchtet) an Rückenlehne Fahrer- und Beifahrersitz
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlerverkleidung mit LED-Lichtband
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad beheizbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SODALITHBLAU
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschweller mit Chromeinlage
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Surround-System Burmester
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung

- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Hold-Funktion
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortschließung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Mittenairbag vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zuheizer
- Heckleuchten LED
- Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Winter-Paket

Sonderausstattung

- AMG-Line
- Anhängelast 2500 kg
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachverkleidung / Innenhimmel Dinamica schwarz
- Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion
- Energizing Komfortsteuerung
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours AMG
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Laderaumunterteilung
- Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3")
- Night-Paket
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Dachreling
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1VWNKTZ5S4417826
3200 kg
5700 kg
1550 kg
1650 kg






Geschwindigkeit begrenzt! Aus: hier tippen















STOP




Mercedes-Benz


14.01.2025 2222 BBV02324 0
M1 AC
W1VVNKTZ5S4417826 X
MERCEDES-BENZ
639/2
KLU73320NXX
2GJVFX37BEXX
V-KLASSE
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Diesel
0002 35EA 1950
ZU 18: MAX.5269*ZU 20: MAX.1946*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.
***
2 2 174/4200 214
5140 - 1926 -
1883 - 2370 - -
100
215 3200 3200
1550 1650 -
1550 1650 -
76 3150 88
2500 750 7 -
245/45R 19XL 102Y
245/45R 19XL 102Y
-
Blau 6
e1*2007/46*0457*37
07.02.2024 K HX511077




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Parksensor eingedrückt



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)




- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Seitenspiegel nicht vorhanden



- Fahrertür (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Glasscherben



- Innenraum (Verschleiß)