CarOnSale

Toyota Yaris Hybrid Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



04/2013	74.580km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Hybrid Life [DE - LimS5 1.5 VVT-i (Hybrid) EU5, Life, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKD3D330A039055	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.580km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 88g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Heckklappenleiste verchromt
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Rücksitz geteilt
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem (Touch & Go)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























TOYOTA MOTOR EUROPE
e11*2007/46*0152
VNKKD3D330A039055
1565 kg
1565 kg
1- 895 kg
2- 825 kg
MODEL NHP130L-CHXNBW 5 220

CarOnSale

CarOnSale







07.08.15 3013 AHV000067
NI AF
VNKKD3D330A039055
TOYOTA
XP13H(a)
NHP13(RH)
NHP130L-CHXNBW(1E)
TOYOTA YARIS HYBRID
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007+630/2012J
EURO5;J;PI/CI;M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 3550 1497
3905
1510
79 1565 1565
895 825
895 825
74 2500 73
175/65R15 84H
175/65R15 84H
e11*2007/46*0152*04
14.02.13 K ED96038

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)