CarOnSale

Volkswagen Golf Life

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



02/2022	138.720km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Life [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Life, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZCDZNW519019	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.720km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.153km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (WLTP) 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (WLTP) 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Life
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Dachspoiler
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Keyless-Start
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Doppeltonhorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Dachreling
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Winter-Paket
- Fußmatten Textil
- Raucher-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















11:09
0
138720km





WWWZZZCDZNW519019

CarOnSale






11:12
Tripoli
Belgrad
Algiers
Minsk
Wien
Milano
Paris
Berlin


OK
VIEW


D
SET



12 V







VOLKSWAGEN
KG277033
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




17.02.2022 0603 CNN009886
M1 AC
WVWZZZCDZNW519019 6
VOLKSWAGEN, VW
CDV
ACDTSBX0
FD7FD7GC002N4BISON1ML1BVR2AIM
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spk
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,P/C/, M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
Schwarz
e1*2007/46*2180*07
26.10.2021
GF629932


TÜVNORD
SEP. 2021
TÜV NORD Mobilität
Außerbetriebsetzung
am 04. SEP. 2026
Landkreis Vechta
Der Landrat
Im Auftrag
Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge


GC759792

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)