CarOnSale

Mercedes-Benz GLA 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



04/2019	89.216km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLA 180 [DE - SUV5 GLA 180 EU6d-T, Urban, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1569421J635975	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.216km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.581km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	60 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	270 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Wärmeschutzverglasung
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Lenkrad (Leder)
- Ambiente-Beleuchtung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Sportsitze vorn
- Bremsassistent
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Modellpflege
- Radstand 2699 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten Velours
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Laderaum-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















9.5°C
12:03





Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDC1569421J635975
1940 kg
3140 kg
1- 995 kg
2- 945 kg
Made in Germany

CarOnSale





OK




AUTO




RADIO
MEDIA
CLEAR
NAVI
TEL
ON






Navigationsbereit
Glasgow
Hamburg
Minsk
Warszawa
Paris
Berlin
Barcelona
Rom
500 km
12:06
321m
0
0km/h








Europa - Europe


23.04.19 1313 EL0001377
M1 AC
WDC1569421J635975 1
Mercedes-Benz
245 G
274GT2
HZAA150B
-
GLA 180
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EUR06;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AG 1595
7.2/8.2;+55 b.Anh.Betr.*0.1:1500 bis 8% Steig.*Fz ist
bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Sta
1.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.
usn.VO.z.StVO ausgestattet*
2 01 90 /5000 200
4455 1804
1535 1405
- 75 -
166 1940 1940
995 945 -
995 945 -
74 3750 69
1200 700 5 -
235/50R18 097V
235/50R18 097V
-
GRAU 7/-
e1*2001/116*0470*23
03.08.18 K FY77608


DEKRA
Nächste HU
Ablauf Bez:
Fahrzeug außer Betrieb



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)