DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Zustandsbericht

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	YV1LFH7V8 R1257484	Erstzulassung	12.06.2024	Außenfarbe	Crystal White
Hersteller	VOLVO	Kennzeichen		Laufleistung	24 480 km
Modell	XC90 Recharge Ultimate, T8 AWD Plug-in Hybrid, ...	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Mosolf Überherrn



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Warndreieck	✓
Laderaumabdeckung	✗
Trennnetz	✓
Fußmatte H	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✗
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Verbandskasten	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓

Reifen

Winter Kit

Dunlop 235/55/19" V Winterreifen 7.0 mm

Dunlop 235/55/19" V Winterreifen 7.0 mm





Dunlop 235/55/19" V Winterreifen 7.0 mm

Dunlop 235/55/19" V Winterreifen 7.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 1
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 1
Anmerkungen	-


4



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 1
Anmerkungen	-

Innenschäden

1



Bauteil	Laderaumabdeckung
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**369,81€**