CarOnSale

Opel Mokka Edition 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2013	199.857km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Edition 4x4 [AT - SUV5 1.4 Turbo EU5, Edition 4x4, 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJC7E80DB076006	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.857km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	610 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2555 mm
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 450 MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Original Fahrzeug Farbe: Seidengrau/Lichtgrau/IronGrey
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Unterfahrschutz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Sonderausstattung

- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Winter-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
e4*2007/46*0537
W0LJC7E80DB076006
1854 KG
3054 KG
1 – 1065 KG
2 – 995 KG

CarOnSale





14:14
FM 100.0 MHz
FM
FAV 1




TotalEnergies








Abgemeldet

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)