
CarOnSale

# Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2020 | 53.803km | 95 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A1 Sportback [DE - LimS5 25 1.0 TFSI EU6d-T, advanced, 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WAUZZZGB8LR060632 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>53.803km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>95 PS (70 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2020 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>131g/km (WLTP)<br>106g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.8l/100km (WLTP)<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 165 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 105 µm |
| Motorhaube | 135 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Wasserstand (Wischanlage)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Dachkantenspoiler
- Dachkuppel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TFSI
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sonderlackierung Cortina-Weiß
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Tagfahrlicht
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Original Fahrzeug Farbe: CORTINAWEISS

## Sonderausstattung

- Audi connect (Remote / Control)
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Gepäckraum-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack Schiefergrau
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Debüt
- Sitzheizung vorn
- Wagenheber
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- 6 Lautsprecher
- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























WAUZZZGB8LR060632



22.5°C
22.5°C


MODE







17.09.2020 0588 BNN00140 0
M1 AB
WAUZZZGB8LR060632 7
AUDI
GB
SDKLAF1
FM5FM5DF002RT11C164BFAEM10
A1 SPORTBACK
AUDI
FZ.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M; N1 I
Benzin 36DG 999
0001
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.09.2020*
2 1 70/5000 191
4029-4043 1740
1390-1433 1165–
129 1630 1630
855 805 –
855 805 –
75 3750 70
– – 5 –
195/55 R16 91V
195/55 R16 91V
–
Weiß/ 0/
e1*2007/46*1892*11
22.11.2019 K HK455023


Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister
Fachbereich
Sicherheit und Ordnung
Abt. Straßenverkehrs- und
Bußgeldangelegenheiten
ZBI 32




HK455023

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)