CarOnSale

Renault Kangoo Edition Campus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2006	282.257km	84 PS	Diesel	Schaltgetriebe	8

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kangoo Edition Campus [DE - Van5 1.5 dCi, Edition Campus, 2006 - 2007]	KATEGORIE Van
FIN VF1KCTGEF36443250	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 282.257km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 84 PS (62 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 8
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	290 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm ⚠
Türe hinten links	700 µm ⚠	Türe hinten rechts	600 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1500 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	900 µm ⚠
Motorhaube	800 µm ⚠	Heckklappe	110 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Confort-Paket
- Fairway-Paket CD
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,5 Ltr. - 62 kW dCi Diesel
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten fest
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Ablagefächer seitlich oben
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Klimaanlage
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Original Fahrzeug Farbe: SPACE GRAU

Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Metallic-Lackierung
- Metropolis-Paket
- Audiosystem Radiosat 4000
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























RENAULT
YF1KCTGEF3644



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)




- Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)